



Doosan Infracore Europe S.A. - rue Achille Degraë 1A - B7080 FRAMERIES BELGIUM
Phone : +32 (0)65 613230 Fax : +32 (0)65 677338

EC CERTIFICACION DE CONFORMIDAD

Doosan Infracore Co. LTD. con sede en Korea y representada en la Comunidad Europea por Doosan Infracore Europe S A con domicilio en Rue A Degraë 1A - B 7080 Frameries, Bélgica; en este acto representada por Th. DESCHAMPS, Director Comercial, quien firma, certifica que la siguiente maquina de construcción y obras públicas cumple con los requisitos que se indican:

Tipo de Maquina : EXCAVADORA DE RUEDAS
Fabricante : Doosan Infracore Europe S.A.
Marca : Doosan Daewoo
Modelo : SOLAR 140W-V
Numero de serie : DWBHEUT0C60050177
Año de fabricación : 2006
Fabricante del motor : D.I CO Ltd
Tipo de motor : DB58TIS 6 Cyl. / Diesel
Potencia neta : 96 KW / 2200 RPM
Potencia revoluciones : 99 KW / 2200 RPM
Este motor fue fabricado en conformidad con los requisitos de la directiva 2000/14/EC en lo que a la emisión de ruidos se refiere, conforme
Certificado No.: OR / 1301 / 01
Fecha : 22 Nov. 2001
Procedimiento del gravamen de la conformidad : Anexo VIII Aseguramiento total de la calidad

Emitido por la Entidad autorizada : TUV Suddeutschland Bau und Betrieb GmbH
Westendstrasse 199, D 80686 Munchen, Germany

Nivel de ruido medido : 101 dB(A)

Nivel de ruido garantizado : 102 dB(A)

Certificamos que además de lo anterior, la maquina fue construida en conformidad con las Directivas de la CE, siguientes:

98/37/EC(Machinery), EN292-1, EN292-2, EN474-1, EN474-5, 97/68/EC(Exhaust Gas Emission)

and 89/336/EC(EMC)

Diseñado y fabricado de acuerdo con los estándares de ingeniería conforme clase I u el Artículo 3.3 items de 97/23/EC.

B7080-Frameries,

DOOSAN
Doosan Infracore Europe S.A.
1A, Rue Achille Degraë, 7080 FRAMERIES - Belgium
Tel : (32)065.61.32.44
Fax : (32)065.61.73.38
Sales & Marketing Department

29/03/2006

Firma y sello

INFORME DE PUESTA EN CONFORMIDAD DE EQUIPOS DE TRABAJO (RD 1215/97)

EXCAVADORAS

R.O

MARCA: DAEWOO	MODELO: 140wv
Nº PARQUE: H60996	FECHA REVISION: 23-11-2006

PUNTOS A REVISAR	CONFORME	NO CONFORME
Manual de Instrucciones	X	
Placa características (marca, modelo)	X	
Cinturón de seguridad	X	
Marcado CE	X	
Declaración de conformidad	X	
Cinturón de seguridad	X	
Acustico marcha atrás ¿existe y funciona?	X	
Claxon ¿existe y funciona?	X	
Espejo retrovisor	X	
Estado Rotativo ¿existe y funciona?	X	
Iluminación ¿existe y funciona?	X	
Señalización mandos	X	
Señalización prohibición de permanencia en proximidades de máquina	X	
Protección tubo escape - quemaduras	X	

OBSERVACIONES

--

CONFORMIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO _____		CONFORME	NO CONFORME
Elaborado: Javier Pérez Ibáñez  Fdo:	Revisado:  Fdo:	Recibido: Gema Mur Higuera  Fdo: ALQUILER	