



Doosan Infracore Europe S.A. - rue Achille Degraë 1A - B7080 FRAMERIES BELGIUM

Phone : +32 (0)65 613230

Fax : +32 (0)65 677338

## EC CERTIFICACION DE CONFORMIDAD

Doosan Infracore Co. LTD. con sede en Korea y representada en la Comunidad Europea por Doosan Infracore Europe S A con domicilio en Rue A Degraë 1A - B 7080 Frameries, Bélgica; en este acto representada por Th. DESCHAMPS, Director Comercial, quien firma, certifica que la siguiente maquina de construcción y obras públicas cumple con los requisitos que se indican:

Tipo de Maquina : EXCAVADORA DE RUEDAS

Fabricante : Doosan Infracore Europe S.A.

Marca : Doosan Daewoo

Modelo : SOLAR 140W-V

Numero de serie o bastidor : DWBHEUT0V60050219

Ano de fabricación : 2006

Fabricante del motor : D.I CO Ltd

Tipo de motor : DB58TIS 6 Cyl. / Diesel

Potencia neta : 96 KW / 2200 RPM

Potencia revoluciones : 99 KW / 2200 RPM

Este motor fue fabricado en conformidad con los requisitos de la directiva 2000/14/EC en lo que a la emisión de ruidos se refiere, conforme

Certificado No.: OR / 1301 / 01

Fecha : 22 Nov. 2001

Procedimiento del gravamen de la conformidad : Anexo VIII Aseguramiento total de la calidad

Emitido por la Entidad autorizada : TUV Sddeutschland Bau und Betrieb GmbH  
Westendstrasse 199, D 80686 Munchen, Germany

Nivel de ruido medido : 101 dB(A)

Nivel de ruido garantizado : 102 dB(A)

Certificamos que además de lo anterior, la maquina fue construida en conformidad con las Directivas da la CE, siguientes:

98/37/EC(Machinery), EN292-1, EN292-2, EN474-1, EN474-5, 97/68/EC(Exhaust Gas Emission)

and 89/336/EC(EMC)

Diseñado y fabricado de acuerdo con los estandares de ingenieria conforme clase I u el Artículo 3.3 items de 97/23/EC.

B7080-Frameries,

**DOOSAN**  
Doosan Infracore Europe S.A.  
1A, Rue Achille Degraë, 7080 FRAMERIES - Belgium  
Tel: 032065 6132 44  
Fax: 032065 6173 38  
Sales & Marketing Department

19/05/2006

Firma y sello

**INFORME DE PUESTA EN CONFORMIDAD DE EQUIPOS DE TRABAJO (RD 1215/97)**

**RETROEXCAVADORAS**

R.O

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| MARCA: <b>DAEWOO</b>      | MODELO: <b>140 K V</b>                   |
| Nº PARQUE: <b>100 998</b> | FECHA REVISIÓN: <b>16 Noviembre 2006</b> |

| PUNTOS A REVISAR                                                   | CONFORME | NO CONFORME |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Manual de Instrucciones                                            | X        |             |
| Placa características (marca, modelo)                              | X        |             |
| Cinturón de seguridad                                              | X        |             |
| Marcado CE                                                         | X        |             |
| Declaración de conformidad                                         | X        |             |
| Cinturón de seguridad                                              | X        |             |
| Acústico marcha atrás ¿existe y funciona?                          | X        |             |
| Claxon ¿existe y funciona?                                         | X        |             |
| Espejo retrovisor                                                  | X        |             |
| Estado Rotativo ¿existe y funciona?                                | X        |             |
| Iluminación ¿existe y funciona?                                    | X        |             |
| Señalización mandos                                                | X        |             |
| Señalización prohibición de permanencia en proximidades de máquina | X        |             |
| Protección tubo escape - quemaduras                                | X        |             |
|                                                                    |          |             |
|                                                                    |          |             |

**OBSERVACIONES**

|                                   |                 |             |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| CONFORMIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO | <b>CONFORME</b> | NO CONFORME |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaborado:</b><br><br><b>Javier Pérez Ibáñez</b><br><b>Fdo:</b> | <b>Revisado:</b><br><br><b>Sergio de Torres Cisneros</b><br><b>Fdo:</b> | <b>Recibido:</b><br><br><b>Gema Mur Hiqueras</b><br><b>Fdo:</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|