



Declaración de conformidad CE para máquinas

El suscrito : Matthew S. Fearon, Vice President of Operati

Representante de : Genie Industries

DECLARA que :

Las máquinas enumeradas a continuación cumplen las siguientes directivas CE:

1. Directiva 98/37/CE sobre máquinas, teniendo en cuenta la norma armonizada EN280 tal como se describe en el certificado CE de aprobación de tipo CE6/13337/PAC expedido por:

Powered Access Certification, Ltd.
P.O. Box 27, Camforth
Lancashire LA6 1GA, UK

2. Directiva 89/336/CE sobre compatibilidad electromagnética (CEM), teniendo en cuenta las normas armonizadas EN 60204, EN 50081-1 y EN 50082-1

3. Directiva 2000/14/CE sobre el ruido, teniendo en cuenta el Anexo V y la norma armonizada EN ISO 3744

Descripción : 26' SCISSOR LIFT

Número de Modelo : GS-2668

Número de serie : GS6805 - 44505

Tipo : RT SCISSORS

Año de Fabricación: 2005

Potencia instalada: 15 kW

Nivel de potencia acústica garantizado: 98 dB

Nivel de potencia acústica medido en un equipo representativo de este tipo: 99 dB

Fabricante Domicilio

Genie Industries
18340 N.E. 76th Street
Redmond, WA 98052
USA
+1 (425) 881-1800

Representante Europeo

Genie UK LTD.
The Maltings,
Wharf Road, Grantham, Lin
NG31 6BH UK
+44 (0)1476 584333

Firma

29/09/05

Fecha

INFORME DE PUESTA EN CONFORMIDAD DE EQUIPOS DE TRABAJO (RD 1215/97)

PLATAFORMA TIJERA (PEMP)

MARCA: <i>Genie</i>	MODELO: <i>GS 2668 RT</i>
1º PARQUE: <i>NO1746</i>	FECHA REVISIÓN: <i>20-10-06</i>

PUNTOS A REVISAR	CONFORME	NO CONFORME
Manual de instrucciones	☒	
Placa de características (carga máxima o nº max. de personas a transportar)	☒	
Alcance CE	☒	
Verificación de conformidad	☒	
Señalización acústica de movimiento (en PEMP eléctricas) ¿Existe y funciona?	☒	
Existencia de mando de pulsador sostenido	☒	
Existencia de parada de emergencia	☒	
Señalización de mandos	☒	
Señalización de permanencia fuera del radio de acción de la máquina	☒	
Señalización de atrapamiento en partes elementos de tijera	☒	
Señalización de mantener la distancia con las líneas de alta tensión	☒	
Señalización de atrapamiento en patas estabilizadoras de máquina	☒	
Estado del sistema eléctrico	☒	
Existencia de puerta con cierre automático	☒	

OBSERVACIONES

CONFORMIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO ☒ CONFORME ☐ NO CONFORME

Laborador: <i>Javier Pérez Ibáñez</i> Edo:	Revisado: <i>Sergio de Torres Bello</i> Edo:	Recibido: <i>Gema Mur Higuera</i> Edo:
--	--	--