

DECLARACION "CE" DE CONFORMIDAD

El fabricante o su mandatario establecido en la Comunidad Europea.

MANITOU - 430, Rue de l'Aubinière - B. P249 - 44158 ANCENIS CEDEX

Declara que la máquina descrita a continuación : **Carretilla elevadora**

MSI 20 T BUGGIE N° 222597 CHASSIS 1/ 222597

**MASTIL 3700 TRI LL REF 571626 + TABLERO ESTANDAR + TDL 25N/1260 REF 571458 + 2 HORQUILLAS
REF 415689**

- Está conforme a las disposiciones de la directiva "máquinas" 98/37/CE modificada y a las legislaciones nacionales que la trasponen.

Para las máquinas anexo IV :

- ☐ N° de atestado : _____
- ☐ Organismo notificado : _____

- Está igualmente conforme a las disposiciones de la directiva "emisiones sonoras de los equipos utilizados en el exterior de los edificios" 2000/14/CE y a las legislaciones nacionales que la trasponen.

☐ Procedimiento aplicado para la evaluación de la conformidad : **Annexe V - 2000/14/CE**

☐ Organismo notificado : _____

☐ Nivel de potencia acústica medido : **103** dB (A)

☐ Nivel de potencia acústica garantizado : **104** dB (A)

- Está igualmente conforme a las disposiciones de la (las) directiva(s) siguiente(s) y a las legislaciones nacionales que la trasponen : **CEM 89/336/CE modifié**

- Está conforme con las normas armonizadas siguientes : **EN 1726-1-1998**

- Está conforme con las normas o disposiciones técnicas siguientes : _____

Hecho en : **ANCENIS**

el : **15/05/2006**

Nombre del firmante : **Frédéric MARTIN**

Firma : _____

CARRETILLA ELEVADORA

MARCA: MANITOU	MODELO: MS525T
N° PARQUE: M01869	FECHA REVISION: 27 Septiembre 2006

PUNTOS A REVISAR	CONFORME	NO CONFORME
Manual de instrucciones	X	
Placa características (marca, modelo, carga máxima, etc)	X	
Marcado CE	X	
Declaración de conformidad	X	
Cinturón seguridad	X	
Acústico marcha atrás ¿existe y funciona?	X	
Claxon ¿existe y funciona?	X	
Espejo retrovisor	X	
Estado Rotativo ¿existe y funciona?	X	
Iluminación ¿existe y funciona?	X	
Señalización mandos	X	
Señalización prohibición subir personas a las uñas	X	
Señalización No ponerse debajo de las uñas	X	
Protección tubo escape - quemaduras	X	
Estado sistema eléctrico (sin cables pelados ni pelizcos,...)	X	

OBSERVACIONES

CONFORMIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO _____	CONFORME	NO CONFORME
---	-----------------	-------------

<u>Elaborado:</u> Javier Pérez Izález <u>Fdo:</u>	<u>Revisado:</u> Sergio de Tormis Oliva <u>Fdo:</u>	<u>Recibido:</u> Gema Mur Higuera <u>Fdo:</u>
---	---	---